


# MARBODAL Farlig vara - återkallelse

## MARBODAL ERSÄTTER SPEGELLUCKOR

Marbodal ersätter **spgelluckor** till badrumsskåpet BAD, se bild →

- Ersättningen gäller spgelluckor som levererats mellan 2019-08-12 till 2022-09-05
- Det berör nedan artikelnummer:

Spegelskåp	Spegeldörrar
- 0214040	- 154230G18
- 0214060	- 154231G18
- 0214080	- 154232G18
- 0214100	
- 0218060	



## FARA

- Limmet mellan gångjärn och spegel är fukt känsligt. Spegelluckorna riskerar att trilla ner.

## VAD SOM SKA GÖRAS

- Ta ner spgelluckorna från ditt skåp.
- Kontakta din **återförsäljare** för att få ersättnings speglar.
- De gamla spgelluckorna ska lämnas till återvinningscentral. Spara gångjärnen till de nya luckorna.

## ÅTGÄRD

- Vi ersätter dina spgelluckor med nya.
- Du kan byta luckorna själv eller få hjälp av hantverkare.
- Scanna QR-koden för att se hur bytet går till.



## KONTAKT

- Om du **inte** lyckas få kontakt med din återförsäljare, kontakta då oss på: [Customerservice@nobia.com](mailto:Customerservice@nobia.com)

## URSÄKT

Vi beklagar de besvär som kan uppstå och gör vårt yttersta för att lösa det på bästa sätt.

**SPRID NYHETEN: Berätta för dina vänner och din familj om denna återkallelse!**